

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG

Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 1.07	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	BETON CIRCELZAAG	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	CARDI	Testcodes:	I378900021 S111111111
Type:	SM350	Testdatum:	28-12-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Fout

Notities:

Eindresultaat: Fout



Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG

Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 10.07	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	VERLENGSNOER	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	ZB	Testcodes:	K777000022 R222111111
Type:	3WEG	Testdatum:	28-12-2022
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.94	Ohm	Fout

Notities:

Eindresultaat: Fout



Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG

Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 10.07*	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	verlengsnoer	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	ZB	Testcodes:	K777000022 R222111111
Type:	3WEG	Testdatum:	28-12-2022
Serienummer:	nvt	Volgende testdatum:	28-12-2023

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	1.38	Ohm	Fout

Notities:

Eindresultaat: Fout



Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG

Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 18.02	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	ROOKMACHINE	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	ROM	Testcodes:	I378900021 S111111111
Type:	10498	Testdatum:	28-12-2023
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2024

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.15	Ohm	Goed
Isolatie weerstand	0.57	MOhm	Fout

Notities:

Eindresultaat: Fout



Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG
Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 18.02*	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	EH 18.02*	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:		Testcodes:	I37800A322 R222111111
Type:		Testdatum:	28-12-2023
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2024

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.16	Ohm	Goed
Lekstroom	0.27	mA	Goed
Lekstroom	1.06	mA	Fout
Opgenomen vermogen	<0.05	kVA	Informatie

Notities:

Eindresultaat: Fout



Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG

Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 3.02	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	HAAKSESLIJPER	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	METABO	Testcodes:	I058202022 R222111111
Type:	W125	Testdatum:	28-12-2023
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2024

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Fout

Notities:

GEEN NULSCHAKELAAR

Eindresultaat: Fout



GEEN
NULSCHAKELAAR

Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG
Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 4.07	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	BOUWLAMP	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	EUROLUX	Testcodes:	I37890A021 S111111111
Type:	1000W	Testdatum:	28-12-2023
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2024

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.1	Ohm	Goed
Isolatie weerstand	>99.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	<0.1	mA	Goed
Lekstroom	>9.99	mA	Fout

Notities:

SLUITING

Eindresultaat: Fout



SLUITING

Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Versteeg', written over a horizontal line.

Test Certificaat

NEN3140.ORG
Telefoon 06 233 00 377

Keuringen uitgevoerd door: NEN3140.org, Staalweg 18C, 4104AT, Culemborg, Nederland

Uitgevoerd voor: ,

Locatie: CULEMBORG

Afdeling: JOH.VERSTEEG BV

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer:	EH 4.10	Getest door:	KR MULLER
Omschrijving:	BOUWLAMP	Testinstrument:	MultiPAT 3140 31D-0111
Merk:	BRENNENSTUHL	Testcodes:	I37890A021 S111111111
Type:	3WEGWCD	Testdatum:	28-12-2023
Serienummer:		Volgende testdatum:	28-12-2024

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.08	Ohm	Goed
Isolatie weerstand	0.59	MOhm	Fout

Notities:

GEEN ISOLATIE WEERST

Eindresultaat: Fout



GEEN ISOLATIE
WEERST

Handtekening:

JOH.VERSTEEG BV